WOJEWÓDZKA STACJA
Sanitarno - Epidemiologiczna
DZIAŁ LABORATORYJNY
Oddział Laboratoryjny Higieny Komunalnej
ul. Śmidtorska 6/7, tel. 462 40 60 w. 140
70-532 SZCZECIN

Szczecin, dn. 17-01-2012

Zestawienie wyników badań próbek wody z ujęcia „TYWA" w Gryfinie na zawartość ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu

data przyjęcia próbek do laboratorium - 16-01-2012
data rozpoczęcia badań - 16-01-2012
data zakończenia badań - 17-01-2012

Lp.	Nr próbki	Miejsce pobrania próbki	Wynik [µg/L]		
			trichloroeten	tetrachloroeten	∑trichloroetenu i tetrachloroetenu
1.	HK/W/111/S/12	PIG B12/01 *gł. 20,8 m*	<1,0	5,8	5,8
2.	HK/W/112/S/12	PIG B12/02 *gł. 19,60 m*	<1,0	<1,0	<1,0
3.	HK/W/113/S/12	PIG B12/03 *gł. 18,40 m*	<1,0	5,8	5,8
4.	HK/W/114/S/12	PIG B12/04 *gł. 17,20 m*	<1,0	5,7	5,7
5.	HK/W/115/S/12	PIG B12/05 *gł. 16,00 m*	<1,0	2,9	2,9
6.	HK/W/116/S/12	PIG B12/06 *gł. 14,80 m*	<1,0	5,8	5,8
7.	HK/W/117/S/12	PIG B12/07 *gł. 13,60 m*	<1,0	5,9	5,9
8.	HK/W/118/S/12	PIG B12/08 *gł. 12,40 m*	<1,0	<1,0	<1,0
9.	HK/W/119/S/12	PIG B12/09 *gł. 11,20 m*	<1,0	6,1	6,1
10.	HK/W/120/S/12	PIG B12/10 *gł. 10,0 m*	<1,0	5,8	5,8
11.	HK/W/121/S/12	PIG B12/11 *gł. 8,80 m*	<1,0	5,7	5,7
12.	HK/W/122/S/12	PIG B12/12 *gł. 7,60 m*	<1,0	5,7	5,7
13.	HK/W/123/S/12	PIG B12/13 *gł. 6,40 m*	<1,0	<1,0	<1,0
14.	HK/W/124/S/12	PIG B12/14 *gł. 5,20 m*	<1,0	<1,0	<1,0
15.	HK/W/125/S/12	PIG B12/15 *gł. 4,0 m*	<1,0	5,7	5,7
16.	HK/W/126/S/12	PIG B12/16 *gł. 2,80 m*	<1,0	<1,0	<1,0

KIEROWNIK
ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO
HIGIENY KOMUNALNEJ
Działu Laboratoryjnego
Woj. Stacji Sanit.-Epidem. w Szczecinie
mgr inż. Barbara Gogolewska
17.01.2012